

2025年12月10日
NTT 東日本株式会社

青森県東方沖を震源とする地震に伴う「NTT 青森八戸ビル」への影響について

このたびの青森県東方沖を震源とする地震により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

今回の地震により、当社設備であるNTT 青森八戸ビル※1に設置している鉄塔の一部に損傷※2が確認されました。現在、当該ビル近隣にお住いの方及び交通の安全性の確保に向けて、関係機関と連携のうえ必要な対応を進めております。

弊社として、発見された損傷以外の危険性も含め、詳細な調査と状況確認を行うとともに、安全性を確保するための対応方法について検討を進めております。

また、今回の地震により、当該ビルにおいて建物内の壁面・什器等の損壊や水漏れ等が発生し立ち入りができない状況が続いており、ビル内の通信設備に収容されているサービスについて、ビル内での作業を必要とする開通工事及び通信設備の故障発生時の対応を一時制限しています。

現在、被災状況について詳細な調査を進めており、安全性を確保したうえでビル内で作業を行う方法を検討中で、可能な限り早期に当該ビルで業務を再開できるよう進めてまいります。なお、既にご案内済の工事を延期させていただく場合は、当社よりご連絡の上、工事日の再調整をさせていただきます。

お客さまには多大なご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

※1：NTT 青森八戸ビル：青森県八戸市柏崎4丁目7番24号（建物高さ29m、鉄塔高さ約70m）


外観写真



所在地写真



※2：損傷の様子（2025年12月9日に損傷を確認）



柱の損傷（地上から約50m（建物29m+鉄塔約20m）



ボルト接続部の損傷