

(お知らせ)

第2報：15時00分

※下線部が第2報での新しい情報です。

2015年3月8日

NTT東日本埼玉支店

秩父市大滝地区中津川地内で発生した土砂崩れの影響による
道路復旧作業に伴う通信ケーブルの切断について

NTT東日本 埼玉支店の管内において、昨日、秩父市大滝地区中津川地内の市道大滝幹線17号の出合隧道トンネル付近で土砂崩れが発生し、本日8時30分に道路復旧作業のため、通信ケーブルを切断いたしました。現在、中津川地内の一部地域のお客さまの通話等が利用できない状況となっております。

お客さまには多大なご迷惑をおかけしていますことを、深くお詫び申し上げます。

現時点で判明している状況は以下のとおりです。

1. 土砂崩れの発生日時

2015年3月7日(土) 午前8:00頃

2. 発生場所

秩父市大滝地区中津川地内 市道大滝幹線17号 出合隧道トンネル付近

3. 影響エリア

秩父市大滝地区中津川地内の一部地域

4. 通信ケーブル切断による影響

・加入電話 36ユーザ

5. 理由

土砂崩れの影響のため。

6. 復旧見込み

道路復旧作業が完了後、通信ケーブルの復旧作業を予定しております。

7. 措置状況

14時00分頃、秩父市様へ衛星携帯電話を貸し出しました。