

お知らせ

(第2報)

※下線部が第1報からの変更箇所です。

2024年8月24日

東日本電信電話株式会社 群馬支店

【障害発生】群馬県太田市の一部エリアで通信サービスがご利用できない状況について  
(第2報：8月24日午後7時35分時点)

日頃は当社通信サービスをご利用いただきましてありがとうございます。

以下のとおり、群馬県太田市の一部エリアにおいて、当社の通信サービスがお客さまによりご利用できない状況が発生しております。

お客さまには多大なご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

1. 発生日時

2024年8月24日(土) 午後4時頃から継続中

2. 影響エリア

群馬県太田市の一部エリア

3. 対象サービスと影響

- ・光アクセスサービス：約3,400回線  
(フレッツ 光ネクスト/光ライト/光ライトプラス)  
再掲) ひかり電話：約2,100回線  
上記のサービスがお客さまによりご利用できない状況が発生しています。

※緊急通報への発信もお客さまによりご利用できない状況が発生しています。

※フレッツ光を利用した各種サービスもお客さまによりご利用できない状況が発生しています。

※光コラボレーション事業者\*が提供する光アクセスサービスについてもお客さまによりご利用できない状況が発生しています。

\*NTT東日本から光アクセスサービスの提供(卸売り)を受けて通信サービスを提供する事業者

4. 復旧見通し

復旧見通しについては、判明次第、お知らせいたします。

5. 原因

落雷による群馬県太田市の一部の通信回線を収容する電話、インターネット用の通信設備の故障

6. お客さまへのご案内

- ・緊急通報などの通話は、携帯電話、公衆電話などをご利用くださいますようお願いいたします。  
公衆電話設置場所検索(東日本エリア)：<https://publictelephone.ntt-east.co.jp/ptd/map/>
- ・インターネットは、携帯電話によるデータ通信、公衆フリーWi-Fiなどをご利用くださいますようお願いいたします。

## 7. お問い合わせ

### ■ Webでのお問い合わせ

Web113 <https://web113.ntt-east.co.jp/>

### ■ 電話でのお問い合わせ

#### <電話サービスの故障>

固定電話・携帯電話から 0120-444-113

※NTT東日本の固定電話からは113（局番なし）にかけてもつながりません

#### <インターネット（フレッツ・ひかり電話）の故障>

0120-000-113

受付時間：24時間

故障修理等の対応時間：9時～17時